

①⑥ 屋上テニスコート



英田中学校
コートの中も外も
ボロボロ



⑰点字ブロック



若江中学校

本来は教室の扉に誘導するハズが・・・

玉川小学校

正面玄関へのスロープの先が
土のため段差ができています



岩田西小学校

行き止まりになっている
スロープ



盾津中学校

渡り廊下からの校舎入口
にスロープない



若江中学校

スロープと地面の間に
溝・段差ができています



楠根小学校
廊下を曲がったとたんに
階段が：



孔舎衙小学校
校舎の増築で段差



意岐部中学校 校舎間の段差



意岐部中学校 階段の段差が違う

⑱防球フェンス

弥刀中学校
フェンスの支柱がさびび付
いている



縄手南中学校
ネットの支柱が片方なく
なっている



①9 学童保育の敷地



八戸ノ里東学校
今のクラブの前にある敷
地にプレハブをと校長先
生も要望



②0・防犯上問題のある学校



孔舎衛小学校
教室に不審者が侵入し
やすい構造



玉美小学校
壁が低く、防犯上問題

・電源容量



孔舎衙東小学校
配膳室の容量少なく、ほか
のところから延長コードで
持ってきている



英田南小学校
大型扇風機をまわすとブ
レーカー落ちる

・塩素注入器



柏田小学校
機器が古く、交換する
部品がない