

体育館雨漏り



英田北小学校 床に雨漏り跡

大雨の際に避難してきた市民が雨漏りのために「家の方がましや」と帰っていった学校



縄手南小学校 天井の劣化による雨漏り

北宮小学校
中央部が剥げてきている



長堂小学校
雨漏り跡の床が変色




長瀬中学校
体育館の天井の雨漏り跡



小阪小学校
床に雨漏り跡

小阪中学校
舞台天井の雨漏り跡



意岐部中学校
雨漏りで天井が剥がれて
いる体育館控室





岩田西小学校

壁に雨漏りのシミ



孔舎衛中学校
山のすぐそばにあり、避難所としてどつななのか？

窓枠落下（長瀬西小）



この窓枠が運動場側へ
落下した



視察時に残っていた
窓ガラス片

① 体育館の内外壁の劣化



長瀬東小学校
劣化により屋根に亀裂

藤戸小学校
体育館の壁の傷み



②地盤沈下の体育館への影響

楠根小学校

地盤沈下で階段手すり
りが剥がれている



地盤沈下で手すりが
傾いている



階段の1段目が埋まっている



高井田西小学校
地震で亀裂の入った体育館前

③ 体育館のスロープに屋根設置を



小阪小学校
スロープ部には屋根がない



北宮小学校
スロープの屋根が途中で
終わっている