校舎雨漏り（教室）

森河内小学校
家庭科室の雨漏り跡

英田南小学校
図書室の天井から雨漏り

長瀬南小学校
電灯付近の雨漏り

楠根小学校
校長室の天井も雨漏り

柏田中学校
天井に雨漏り跡

長堂小学校
天井に雨漏り跡

校舎雨漏り（廊下）

新校舎でも雨漏り

小阪中学校

雨漏り専用バケツが並ぶ廊下

意岐部中学校

梁全体が雨漏りするため
ビニール袋で自作の樋

長瀬北小学校
シミとカビの入り混じった廊下の天井

石切小学校
天井の劣化で雨漏り

柏田中学校
雨漏りでカビになっている
廊下の天井

縄手南小学校
雨漏りで黒カビだらけ

岩田小学校

配管が外れ、雨がダダ漏れ

校舎雨漏り（屋上）

孔舎衙東小学校

部分的に防水コーティング
できてない部分は雑草が…

新喜多中学校

屋上防水が劣化し、雑草だらけ

北宮小学校

防水シートを引いているが
雨風で破れ、めくれている

花園中学校

屋上に雨水が溜まり雨漏り

藤戸小学校

屋上の防水補修跡が浮いてきている

長瀬西小学校

30周年と50周年の航空写真比較

屋上の劣化が進む・・・

④校舎雨漏り（照明付近）

楠根小学校

電灯付近で雨漏りし、黒カビが…
子どもたちも使いたがらないトイレ

弥刀中学校

雨漏りのため点灯しない
音楽室の蛍光灯

⑤地盤沈下による亀裂

柏田中学校
基礎部分の亀裂が校舎のあちこちで・・・

盾津東小学校
校舎の土台が浮いている

若江中学校
階段の亀裂と階段下の地面の隆起

意岐部東小学校

地盤沈下によりできた穴に
タヌキの親子が棲んでいる

楠根東小学校

校舎への階段下に亀裂

⑦雨が入る構造の若江小学校

雨の時には廊下に土嚢を
並べて浸水対策

屋上から雨水が入って
きた廊下

⑧渡り廊下のつなぎ目滑りやすい金岡中学校

金岡中学校

渡り廊下のつなぎ目、雨が降って滑る

⑨渡り廊下・スロープに屋根を

八戸ノ里東小学校
校舎と体育館館に屋根がない

盾津中学校
渡り廊下の屋根が貧弱で
雨が吹き込む

長栄中学校

渡り廊下の屋根のあちこちに穴が開き雨漏りする

花園小学校

校舎と体育館の間に屋根がない

長堂小学校

非常階段の最上階に屋根がない

弥刀小学校

渡り廊下の最上階に屋根がない

布施中学校

渡り廊下の最上階に屋根がない
渡った先は屋上？

小阪中学校

屋根がないために床がサビだらけ
水抜きのために中央に穴

荒川小学校

非常階段の最上階に屋根がない

⑩校舎入口の扉

石切中学校

正面玄関の扉がひっかかり、「閉めたら開かない」ため、開けっ放し

盾津東中学校

右側の扉が動かない

楠根小学校

校舎入口の扉の支柱が
腐り動かせない

意岐部中学校

校舎入口の扉は鍵穴がなく、
内側からしか閉めれない

内側

外側

縄手南中学校

扉の留具がなく、ロープで対応

⑪防火シャッター・防火扉

長瀬西小学校

防火シャッターの直下を配管が通っていて作動しない

上小阪小学校

シャッターを金具で固定していて、降りてこない

花園中学校
常にしまっている防火シャッター

孔舎衙中学校
留め金が反り返って壊れ閉まらない

英田北小学校
樹止めをしていないと
自然と動く防火扉

英田北小学校
開け閉めするたびに床を擦
り、コンクリート削っている

玉川小学校

取っ手もなく閉められない防火扉

楠根小学校

防火シャッターを針金で固定

楠根中学校

雑巾をかませて固定している

若江中学校
木片をかまして固定

布施小学校
新たに防火スクリーンを設置中

落下防止策等安全対策

布施小学校

教室の窓に落下防止策がない

小阪小学校

校舎間の通路の策が低く危険

玉美小学校

階段の踊り場の窓に転落防止柵ない

岩田西小学校

渡り廊下から非常階段に子どもたちが飛び移る

花園中学校

窓を開けて身を乗り出せば落ちてしまいそう

意岐部中学校

校舎は3階までなのに非常階段は4階までである。
現場では子どもたちが飛び降りないか常に心配している。