

トイレ

英田北小学校

トイレの壁が壊れたまま




花園北小学校

換気扇の羽が破損



弥刀小学校

障害者用のトイレが奥にある
が狭く車いすが通れない



楠根中学校

トイレの窓枠が破損



若江小学校

1Fにしかトイレはなかったが、2Fにトイレ設置。
3Fにはまだなく、空き教室へ設置を要望



上小阪中学校

新校舎のトイレの手洗いのカドが危険



成和小学校

トイレがない校舎

子どもたちはプールのトイレを使っている

北宮小学校
体育館のトイレは古いまま



藤戸小学校
体育館のトイレはすべて和式



意岐部中学校

体育館のトイレに換気扇がない



池島小学校

古いタイプのトイレも残る



孔舎衛東小学校

弥刀中学校

職員用のトイレのノブが壊れている

トイレの入口に扉がなく中が丸見え
新しいトイレでも扉がない



森河内小学校



長栄中学校



楠根東小学校



新喜多中学校



高井田中学校



枚岡中学校



長堂小学校



長瀬西小学校

玉美小学校



トイレの入口に扉に学校独自にのれん
を設置



若江中学校

八戸ノ里東小学校



盾津中学校



小阪小学校



小阪中学校



北宮小学校



楠根小学校